

Transmissor Transalix restaurado para PY1EGB

Fotos da restauração ainda não totalmente terminada do Transmissor AM Transalix para o PY1EGB - Herickson.

O transmissor chegou muito modificado e com tremenda corrosão no chassis originalmente niquelado. Devido a isto foi necessário desmontar TODO o transmissor, jatear e pintar o chassis e montar novamente. Diagrama esquemático de Transalix: [transalix_452m_transmissor_sch.pdf , 884.92 Kb , 18/05/2016, 18:49](#) Como muitas peças foram retiradas nas modificações sofridas no passado, não foi possível restaurá-lo de forma idêntica ao original. Assim algumas modificações foram efetuadas e agora o TX funciona com somente 100W de RF.

Vejas as fotos da restauração:

As fotos abaixo são do Transalix do Walsir - PY2MPF utilizadas como modelo para a restauração. Grato Walsir pelo envio das fotos! {morfeo 3}